



Pressekontakt

Viktoria Klawitter

Burghof 10 | 14776 Brandenburg an der Havel

03381 / 211 22 29

viktoria.klawitter@dom-brandenburg.de

www.dom-brandenburg.de

Pressemeldung

9. Juli 2025

Sanierungsmaßnahmen an der Westfassade des Domes notwendig

Witterungseinflüsse haben dazu geführt, dass sich an einigen Stellen der Westfassade des Brandenburger Domes Putz gelöst hat. Um Passanten vor möglicherweise herabfallenden Teilen zu schützen, wurde eine begrenzte Fläche neben der Dompforte temporär abgesperrt.

Die Fassadenschäden werden jetzt umgehend untersucht, so dass die betroffenen Partien möglichst zeitnah durch Fachfirmen repariert werden können. Dazu muss die Fassade teilweise eingestüst werden. Wie lange die Arbeiten dauern werden, ist im Moment noch nicht absehbar.

Foto (pmp Architekten)